

Министерство социального развития
Пермского края
государственное бюджетное
учреждение Пермского края
**«ЧАЙКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
(ГБУ ПК Чайковский ДИПИ)**
Юридический адрес: ул.Декабристов,5а,
г. Чайковский, Пермский край, 617766
Почтовый адрес: п. Марковский, 59,
Чайковский район, Пермский край, 617748
тел./факс (34241) 7-40-12
E-mail: chdi2006@yandex.ru
ОГРН 1025902035928, ОКПО 03157009
ИНН/КПП 5920004654/592001001

Начальнику
11 Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по
Чайковскому городскому округу и
Еловскому муниципальному
району Управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Пермскому краю

Киселеву А.А.

12.05.2023 № 415

На № _____ от _____

**Об исполнении Представления
по устранению нарушений
обязательных требований
пожарной безопасности**

ГБУ ПК Чайковский ДИПИ во исполнение требований Представления Чайковской городской прокуратуры «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и социальном обслуживании граждан» от 26.01.2023 года № 2-21-2023/28-23-20570038 информируем о ходе исполнения выявленных нарушений и просим снять с контроля выполненные мероприятия.

По указанным в Представлении выявленным нарушениям и принятым мерам по устранению, поясняем следующее:

№ п/п	Выявленное нарушений	Принятые меры по устранению нарушений
1.	Центральный филиал ГБУ ПК Чайковский ДИПИ ул. Декабристов, д.5а, г. Чайковский	
1.1.	в нарушение п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (более 1 года не проводились работы с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты);	В соответствии с графиком проведения мероприятий по пожарной безопасности, очистка вентиляционных воздуховодов от горючих отходов и отложений запланирована на 3 квартал 2023 года.

№ п/п	Выявленное нарушений	Принятые меры по устранению нарушений
1.2.	в нарушение п.п. 54, 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, не обеспечен автоматический пуск системы подпора воздуха в лифтовые шахты от сигнала автоматической пожарной сигнализации;	Выполнено. Работоспособность системы подпора воздуха в лифтовые шахты от сигнала автоматической пожарной сигнализации восстановлена в рамках исполнения договора №498 от 14.12.2022 года с ООО «Система. Безопасность», во время проведения регламентных работ с системой автоматической пожарной сигнализации.
1.3.	не осуществляется контроль за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции в помещениях, используемых для осуществления деятельности (установлено курение табака в помещениях 3 этажа вне специально отведенных мест).	Выполнено. Директором Учреждения издан приказ № 223 от 30.08.2022 г. «О запрете курения», руководителями определены зоны, разрешенные для курения. Руководителем филиала проводится работа с получателями социальных услуг о недопущении курения вне отведенных мест.
2.	Марковский ГПЦ - филиал ГБУ ПК Чайковский ДИПИ	
2.1.	в нарушение ст.ст. 4, 6, 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 27.12.2018 № 123-ФЗ; п. 3, табл. 2 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», при применении 3-го типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании не предусмотрено оповещение только работников учреждения при помощи специального текста оповещения, который не должен содержать слов, способных вызвать панику;	Выполнено. В рамках исполнения договора по техническому обслуживанию АПС и СОУЭ ООО «Система. Безопасность» было перепрограммировано (перезаписано) речевое оповещение. В настоящее время работы по замене блока речевого оповещения выполнены. Речевое оповещение соответствует п.7, таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
2.2.	в нарушение п. 8. 2 СНИП 41-1-2003 «Отопление, вентиляция и	Выполнено. Проведена оценка пожарного риска. Отчеты по

№ п/п	Выявленное нарушений	Принятые меры по устранению нарушений
	кондиционирование»; п. 7.2 СП 7.13130.2009. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из коридора без естественного проветривания при пожаре № 88 на первом этаже (по техническому паспорту здания лит. Д);	оценке пожарного риска на объект «здание Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов Лит. А; Лит. Б; Лит. В и Лит. Д от 20.05.2021 года в приложении.
2.3.	в нарушение ст.ст. 4, 6, 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 27.12.2018 № 123-ФЗ; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. п. 4.2.5, 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», на первом этаже ширина в свету эвакуационных выходов из лестничных клеток (по техническому паспорту здания: лит. Д, лит. Д2, лит. Д 1, лит. Б2) в тамбур, менее 1,35 м (составляет 1,25 м);	Выполнено. Проведена оценка пожарного риска. Отчеты по оценке пожарного риска на объект «здание Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов Лит. А; Лит. Б; Лит. В и Лит. Д от 20.05.2021 года в приложении.
2.4.	в нарушение ст.ст. 4, 6, 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 27.12.2018 № 123-ФЗ; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. п. 4.2.5, 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы	Выполнено. Проведена оценка пожарного риска. Отчеты по оценке пожарного риска на объект «здание Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов Лит. А; Лит. Б; Лит. В и Лит. Д от 20.05.2021 года в приложении.

№ п/п	Выявленное нарушений	Принятые меры по устранению нарушений
	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ширина в свету эвакуационного выхода (по техническому паспорту здания лит. Б1) наружу менее 1,35 м (составляет 1,25 м);	
2.5.	в нарушение ч. 2, 4 ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 27.12.2018 № 123-ФЗ, табл. 23, 25 п. 4.26 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы 5 противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», у лестницы для сообщения между подвальным этажом и первым этажом № 5 (согласно техническому паспорту здания подвального этажа лит. Б) устроен тамбур-шлюз с подачей воздуха при пожаре, при этом в перегородке тамбур-шлюза проем не заполнен противопожарными дверями.	Выполнено. В проеме перегородки тамбур-шлюза установлена противопожарная дверь.

Приложения:

1. Копия акта проверки работоспособности системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
2. Приказ о запрете курения. Фото выделенных зон, разрешенных для курения.
3. Документы на поставку, монтаж блоков речевого оповещения.
4. Оценка пожарного риска.
5. Копия исполнительной документации на установку противопожарной двери.

Директор



Ильина С.Л.