

Министерство труда и социального развития  
Пермского края  
государственное бюджетное  
учреждение Пермского края  
«ЧАЙКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ  
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»  
(ГБУ ПК Чайковский ДИПИ)  
Юридический адрес: ул.Декабристов,5а,  
г. Чайковский, Пермский край, 617766  
Почтовый адрес: п. Марковский, 59,  
Чайковский район, Пермский край, 617748  
тел./факс (34241) 7-40-12  
E-mail: [chdi2006@yandex.ru](mailto:chdi2006@yandex.ru)  
ОГРН 1025902035928, ОКПО 03157009  
ИНН/КПП 5920004654/592001001

Начальнику 18 Отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы  
по Чернушинскому городскому округу  
и Куединскому муниципальному округу  
управления надзорной деятельности и  
профилактической работы  
ГУ МЧС России по Пермскому краю,  
майору внутренней службы  
Ватрушкину Алексею Сергеевичу  
тел. 8(342)258-40-01 доб. 318  
E-mail: [18ond@59.mchs.gov.ru](mailto:18ond@59.mchs.gov.ru)

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
*18.09.2024* № *661*

Ходатайство о продлении сроков  
предписания №20 от 30.10.2023

18 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому городскому округу и Куединскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю с 18.10.2023 по 30.10.2023 была проведена выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов (далее - Учреждение), расположенного по адресу: Пермский край, Чернушинский городской округ, с. Ананьино, ул. Полевая, 2.

По результатам проверки в отношении учреждения было выдано Предписание №20 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 30.10.2023 года (далее - предписание), со сроком их устранения до 12.11.2024 года.

Указанные в предписании пункты нарушений:

| № п/п | Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                             | Пункт (абзац пункта) нормативный акт, требования которого нарушены                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | В системе речевого оповещения предусмотрен текст не соответствующий проекту (фактически предусмотрена текстовка, содержащая слова, способных вызвать панику «..внимание пожарная тревога...»). | ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, табл. 1, п. 3 табл. 2 СП 3.13130.2009; лист 16 проекта. |
| 2.    | Во встроенном гардеробе второго этажа, не закреплен к перекрытию дымовой пожарный извещатель (фактически лежит на полке)                                                                       | ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.6.7 СП 484.1311500.2020.                           |
| 3.    | На посту охраны, для связи приборов АПС (ЫЗ-РУБЕЖ-20П и КЗ-РУБЕЖ-БИУ) применены провода не в огнестойком исполнении.                                                                           | ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ табл. 2 ГОСТ 31565-2012. лист 19                                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | проекта.                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.  | Кабельная линия АПС и СОУЭ. прикреплена к конструкциям здания с помощью пластикового дюбеля, что не соответствует сертификату соответствия № ССБК RU.ПБ10.Н00502 от 29.05.2023, каталог Промрукав «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты»                                                                                      | ч.2 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.                                                                                                                                                                            |
| 5.  | Световые оповещатели «ВЫХОД» СОУЭ не включаются автоматически от командного сигнала, формируемого пожарной сигнализацией.                                                                                                                                                                                                                                        | ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.2.1, 3.3 СП 3.13130.2009, п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ) |
| 6.  | В коридоре между мясным цехом и помещением хранения продуктов извещатель пожарный расположен на расстоянии менее 0,5 метров от стен.                                                                                                                                                                                                                             | ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020.                                                                                                                                |
| 7.  | В помещении мясного цеха расстояние от извещателя пожарного до светильника составляет менее двух высот светильника.                                                                                                                                                                                                                                              | ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020.                                                                                                                                |
| 8.  | Кабельные линии СПС и СОУЭ прикреплены к конструкциям здания с помощью металлического элемента (лента перфорированная), при этом необходимо закрепление с помощью хомута FR ПР, что не соответствует сертификату соответствия № ССБК RU.ПБ10. Н00502 от 29.05.2023, каталог Промрукав «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». | ч.2 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.                                                                                                                                                                            |
| 9.  | На момент проверки предоставлен рабочий проект (исполнительная техническая документация на СПС и СОУЭ не предоставлена).                                                                                                                                                                                                                                         | п.54 ППР в РФ.                                                                                                                                                                                                                   |
| 10. | Допущена параллельная прокладка шлейфов СПС и СОУЭ с электрическими силовыми линиями на расстоянии менее 0,5 м., согласно рабочему проекту, Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ. расстояние между проводами и кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами предусмотрено не менее 0,5 м.                                      | п.54 ППР в РФ, рабочий проект Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ.                                                                                                                                                                          |
| 11. | На объекте защиты применены кабельные линии СПС и СОУЭ без подтверждения (сохранения) работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций (сертификаты или протоколы испытаний не представлены).                                                                                                                       | ч.2 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ                                                                                                                                                                             |
| 12. | Линии связи СПС в пределах одного помещения, в местах подключения технических средств, на поворотах и ответвлениях не промаркированы.                                                                                                                                                                                                                            | ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 5.4.11 ГОСТ Р 59638-2021.                                                                                                                                 |
| 13. | Кабельные линии СПС и СОУЭ в гофротрубе, оборудование СПС и СОУЭ прикреплены к                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ч.2 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.                                                                                                                                                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | конструкциям здания с помощью скоб (однолапковая и двухлапковая) с использованием одного крепежного элемента отдельных кабельных линий и с помощью пластикового дюбеля, что не соответствует сертификату соответствия № ССБК RU.ПБ10.Н00502 от 29.05.2023, каталог Промрукав «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». |                                                                                                                                                                         |
| 14. | Крепление кабельных линий СПС и СОУЭ горизонтальных участков проведено с шагом более 0.5 м., вертикальных участков более 1 м., в кабель — каналах частично отсутствует.                                                                                                                                                                                 | ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6<br>Федерального закона от<br>22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.8<br>ГОСТ Р 59638-2021. п. 5.4.16<br>ГОСТ Р 59639-2021.                                 |
| 15. | Прокладка кабельных линий связи СПС и СОУЭ выполнена в совместном кабель — канале.                                                                                                                                                                                                                                                                      | ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6<br>Федерального закона от<br>22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.6 СП<br>6.13130.2021.                                                                     |
| 16. | Индикаторы извещателей пожарных ориентированы не в сторону дверей помещений.                                                                                                                                                                                                                                                                            | ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6<br>Федерального закона от<br>22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.13<br>ГОСТ Р 59638-2021.                                                                |
| 17. | Маркировка смонтированных технических средств СПС не соответствует проектной рабочей документации.                                                                                                                                                                                                                                                      | ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6<br>Федерального закона от<br>22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.14<br>ГОСТ Р 59638-2021.                                                                |
| 18. | Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы вентиляции.                                                                                                                                                                                                                                                                               | ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 59, 83,<br>85 Федерального закона от<br>22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.24 СП<br>7.13130.2013.                                                     |
| 19. | Количество и расстановка извещателей пожарных и пожарных оповещателей смонтированы не по рабочему проекту, Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ.                                                                                                                                                                                                                    | п.54 ППР в РФ, рабочий проект<br>Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ.                                                                                                              |
| 20. | СПС не разделена на зоны контроля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6,<br>Федерального закона от<br>22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.11 СП<br>484.1311500.2020, п.54 ППР в<br>РФ, рабочий проект Шифр<br>02/02-2023.СПС.СОУЭ. |
| 21. | При прокладке кабельных линий СПС и СОУЭ через строительные конструкции, проходы не заделаны материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости строительной конструкции.                                                                                                                                                              | ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6<br>Федерального закона от<br>22.07.2008 № 123-ФЗ, п 15 ППР<br>в РФ. п.5.4.7 ГОСТ Р 59638-<br>2021, п.5.4.14 ГОСТ Р 59639-<br>2021.               |
| 22. | Не обеспечен автоматический контроль целостности линий связи СОУЭ и контроль исправности линий связи СПС                                                                                                                                                                                                                                                | ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6<br>Федерального закона от<br>22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 7.2<br>ГОСТ Р 59638-2021. п.7.2 ГОСТ<br>Р 59639-2021.                                       |
| 23. | Не передан 10 % резерв оборудования СПС и СОУЭ, при этом рабочим проектом, Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ, предусмотрена передача 10 % резерва оборудования СПС и СОУЭ.                                                                                                                                                                                       | п.54 ППР в РФ, рабочий проект<br>Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ.                                                                                                              |

Обращаемся к Вам с ходатайством о продлении срока исполнения предписания, в связи с возникновением обстоятельств, препятствующих исполнению предписания в указанный срок. Указанная просьба обусловлена тем обстоятельством, что для устранения нарушения требований пожарной безопасности требуются значительные временные затраты. С 17.06.2024 года и по настоящее время идет судебное разбирательство с ООО «СКУД», выполнявшим работы по монтажу системы АПС и СОУЭ и допустившим при монтаже указанные нарушения. Следующее заседание арбитражного суда назначено на 14.11.2024 года.

Согласно требованиям части 1 статьи 93 Федерального закона № 248-ФЗ при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение. В связи с вышеизложенным, на основании ст.89, 92, 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" просим продлить срок исполнения Предписания №20 от 30.10.2023 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности на срок до 01 декабря 2025 года.

Приложение:

Карточка дела (версия для печати). Электронное правосудие от 11.09.2024 года. Ссылка на электронный адрес арбитражного дела - <https://kad.arbitr.ru/Card/e9c42a94-de30-4f4c-96d9-f940c13cabaf>.

С уважением,

Директор



С.Л. Ильина