

Министерство труда и социального развития
Пермского края
государственное бюджетное
учреждение Пермского края
**«ЧАЙКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»**
(ГБУ ПК Чайковский ДИПИ)
Юридический адрес: ул.Декабристов,5а,
г. Чайковский, Пермский край, 617766
Почтовый адрес: п. Марковский, 59,
Чайковский район, Пермский край, 617748
тел./факс (34241) 7-40-12
Е-mail: chdi2006@vandex.ru
ОГРН 1025902035928, ОКПО 03157009
ИНН/КПП 5920004654/592001001

Начальнику 11 Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
по Чайковскому городскому округу
и Еловскому муниципальному округу
Управления надзорной деятельности и
профилактической работы
ГУ МЧС России по Пермскому краю,
подполковнику внутренней службы
Киселеву Андрею Александровичу
Е-mail: 11ond@59.mchs.gov.ru

15.10.2024 № 714

На № _____ от _____

**Ходатайство о продлении сроков
предписания № 2311/011-59/56-П/ПВП
от 15.12.2023**

11 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю с 04.12.2023года по 12.12.2023года была проведена выездная проверка в отношении государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов (далее - Учреждение) в филиалах, расположенных по адресам: Пермский край, Еловский муниципальный округ, п. Фаор, ул. Восточная, д. 18, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а, Пермский край, Еловский муниципальный округ, д. Мичура, ул. Советская, д. 28, Пермский край, Чайковский городской округ, п. Марковский, д. 59.

По результатам проверки в отношении учреждения было выдано Предписание № 2311/011-59/56-П/ПВП по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.12.2023года (далее - предписание), со сроком их устранения до 01.11.2024 года.

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативный акт, требования которого нарушены
МАРКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ ПК ЧАЙКОВСКИЙ ДИПИ		
1.	п.31. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 54 согласно технического паспорта 2 этажа лит. А), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (вплотную), чем нарушены требования ст. ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных	Пункт 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативный акт, требования которого нарушены
	Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	
2.	п.38. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 50 согласно технического паспорта 3 этажа лит. Б), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (100 мм), чем нарушены требования ст. ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
3.	п.39. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 52 согласно технического паспорта 3 этажа лит. В), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (110 мм), чем нарушены требования ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
4.	п.45. Над эвакуационным выходом из коридора (№ 49 согласно техническому паспорту 2-го этажа лит. В) в лифтовой холл (№ 52 согласно техническому паспорту 2-го этажа лит. В) световой оповещатель «Выход» размещен не над выходом (на стене рядом с выходом), чем нарушены требования ст. 4, ст. 52, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 36, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	Часть: 1, Глава: 19, Статья: 84, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5.	п.46. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 108 согласно технического паспорта 1 этажа лит. Д), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (80 мм), чем нарушены требования ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативный акт, требования которого нарушены
6.	п.47. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 120 согласно технического паспорта 1 этажа лит. Д), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (100 мм), чем нарушены требования ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
7.	п.48. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 109 согласно технического паспорта 1 этажа лит. Д), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (80 мм), чем нарушены требования ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
8.	п.49. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 111 согласно технического паспорта 1 этажа лит. Д), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (100 мм), чем нарушены требования ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
9.	п.54. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 105 согласно технического паспорта 2 этажа лит. Д), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (100 мм), чем нарушены требования ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
10.	п.55. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 111 согласно технического паспорта 2 этажа лит. Д), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (80 мм), чем нарушены требования ст. ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативный акт, требования которого нарушены
	пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	режима в Российской Федерации»
11.	п.56. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 107 согласно технического паспорта 2 этажа лит. Д), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (100 мм), чем нарушены требования ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
12.	п.57. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 109 согласно технического паспорта 2 этажа лит. Д), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (80 мм), чем нарушены требования ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
13.	П.58. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 109 согласно технического паспорта 2 этажа лит. Д), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (100 мм), чем нарушены требования ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
14.	п.61. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 106 согласно технического паспорта 3 этажа лит. Д), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (100 мм), чем нарушены требования ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативный акт, требования которого нарушены
	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	
15.	п.62. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 106 согласно технического паспорта 3 этажа лит. Д), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (100 мм), чем нарушены требования ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
16.	п.63. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 108 согласно технического паспорта 3 этажа лит. Д), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (100 мм), чем нарушены требования ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
17.	п.64. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 110 согласно технического паспорта 3 этажа лит. Д), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (80 мм), чем нарушены требования ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
18.	п.68. Настенный речевой оповещатель, установленный в коридоре (№ 114 согласно технического паспорта 4 этажа лит. Д), расположен на расстоянии менее 150 мм от перекрытия (110 мм), чем нарушены требования ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
19.	п.69. Складское помещение (категории В2 по пожарной опасности) в техническом этаже (№ 1 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д) не оснащено пожарной	Пункт: 3. Постановление Правительства РФ 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативный акт, требования которого нарушены
	сигнализацией, чем нарушены п. 5.2 прил. 3, п. 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464.	требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
20.	п.70. Складское помещение (категории В2 по пожарной опасности) в техническом этаже (№ 1 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д) не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены п. 21 прил. 5, п. 8 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464	Пункт: 8. Постановление Правительства РФ 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
21.	п.72. Складское помещение (категории В2 по пожарной опасности) в техническом этаже (№ 15 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д) не оснащено пожарной сигнализацией, чем нарушены п. 5.2 прил. 3, п. 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464.	Пункт: 3. Постановление Правительства РФ 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
22.	п.73. Складское помещение (категории В2 по пожарной опасности) в техническом этаже (№ 15 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д) не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены п. 21 прил. 5, п. 8 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464	Пункт: 8. Постановление Правительства РФ 1464 от 01.09./2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
23.	п.75. Складское помещение (категории В2 по пожарной опасности) в техническом этаже (№ 3 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д) не оснащено пожарной сигнализацией, чем нарушены п. 5.2 прил. 3, п. 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464	Пункт: 3. Постановление Правительства РФ 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативный акт, требования которого нарушены
24.	п.76. Складское помещение (категории В2 по пожарной опасности) в техническом этаже (№ 3 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д) не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены п. 21 прил. 5, п. 8 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464.	Пункт: 8. Постановление Правительства РФ 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
25.	п.78. Складское помещение (категории В2 по пожарной опасности) в техническом этаже (№ 14 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д) не оснащено пожарной сигнализацией, чем нарушены п. 5.2 прил. 3, п. 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464.	Пункт: 3. Постановление Правительства РФ 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
26.	п.79. Складское помещение (категории В2 по пожарной опасности) в техническом этаже (№ 14 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д) не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены п. 21 прил. 5, п. 8 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464.	Пункт: 8. Постановление Правительства РФ 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
27.	п.81. Складское помещение (категории В2 по пожарной опасности) в техническом этаже (№ 6 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д) не оснащено пожарной сигнализацией, чем нарушены п. 5.2 прил. 3, п. 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464	Пункт: 3. Постановление Правительства РФ 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
28.	п.82. Складское помещение (категории В2 по пожарной опасности) в техническом этаже (№ 6 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д) не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены п. 21 прил. 5, п. 8 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных	Пункт: 8. Постановление Правительства РФ 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации,

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативный акт, требования которого нарушены
	постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464.	системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
29.	п.84. Складское помещение (категории В2 по пожарной опасности) в техническом этаже (№ 8 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д) не оснащено пожарной сигнализацией, чем нарушены п. 5.2 прил. 3, п. 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464.	Пункт: 3. Постановление Правительства РФ 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления <u>эвакуацией людей при пожаре</u> »
30.	п.85. Складское помещение (категории В2 по пожарной опасности) в техническом этаже (№ 8 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д) не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены п. 21 прил. 5, п. 8 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464.	Пункт: 8. Постановление Правительства РФ 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
31.	п.87. Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности (при отключении светового оповещателя «Выход» над дверью эвакуационного выхода в вестибюле (№ 42 согласно техническому паспорту 1-го этажа лит. Б), информация о потере работоспособности не поступила), чем нарушены требования ст.ст. 4, 6, 83, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
32.	п.88. Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности (при отключении речевого оповещателя в коридоре (№ 57 согласно техническому паспорту I-го этажа лит. Б), информация о потере работоспособности не поступила), чем нарушены требования ст.ст. 4, 6, 83, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 3.4 СП	Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативный акт, требования которого нарушены
	3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	
33.	п.89. Расчет по оценке пожарного риска на объекте «Здание Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», лит. А», произведен для части здания не выделенной в пожарный отсек, что является нарушением требований ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382.	Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
34.	п.90. Расчет по оценке пожарного риска на объекте «Здание Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», лит. Б», произведен для части здания не выделенной в пожарный отсек, что является нарушением требований ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382.	Часть: I, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
35.	п.91. Расчет по оценке пожарного риска на объекте «Здание Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», лит. В», произведен для части здания не выделенной в пожарный отсек, что является нарушением требований ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382.	Часть: I, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
36.	п.92. Расчеты по оценке пожарного риска на объекте «Здание Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», лит. А; лит.Б; лит.В; лит. Д» не соответствуют предъявляемым требованиям, а именно: принятое в расчетах значение коэффициента Ксоуэ (0,8) не соответствует фактическим данным, так как имеются нарушения требований нормативных документов по пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены требования ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382.	Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
37.	п.93. Расчеты по оценке пожарного риска на объекте «Здание Государственного бюджетного учреждения Пермского края	Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 2. Федеральный закон

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативный акт, требования которого нарушены
	«Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», лит. А; лит.Б; лит.В; лит. Д» не соответствуют предъявляемым требованиям, а именно: принятое в расчетах значение коэффициента Кобн (0,8) не соответствует фактическим данным, так как имеются нарушения требований нормативных документов по пожарной безопасности к системе пожарной сигнализации, чем нарушены требования ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 22 Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382.	123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
38.	п.94. Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из коридора первого этажа без естественного проветривания при пожаре (№ 88 по техническому паспорту 1-ого этажа лит.Д), чем нарушены требования ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, требования пожарной безопасности».	Часть: 1, Раздел, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1, Подпункт Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
39.	п.95. На первом этаже ширина в свету эвакуационных выходов из лестничных клеток (по техническому паспорту здания: лит. Д, лит. Д2, лит. Д1, лит. Б2) в тамбуре, менее 1,35 м (составляет 1,25 м), чем нарушены требования ст. 4, ст. 6, ч.1. ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. «а» п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Часть: I, Раздел: Глава: 19, Статья: 89, Пункт. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обращаемся к Вам с ходатайством о продлении срока исполнения вышеуказанных пунктов предписания, в связи с возникновением обстоятельств, препятствующих исполнению предписания в указанный срок. Указанная просьба обусловлена тем обстоятельством, что для устранения нарушения требований пожарной безопасности требуются значительные временные затраты.

Значительные задержки при выполнении работ произошли вследствие недобросовестного исполнения подрядчиком Договора, который был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе ГБУ ПК Чайковский ДИПИ. Так же потребовалось время для внесения изменений в проектную документацию шифр 01/10-2022.СПС.СОУЭ в связи с заменой части оборудования и материалов, поскольку часть из них, была снята с производства, а часть с 2022 года модернизирована.

На сегодняшний день учреждение готовит к объявлению новую конкурсную процедуру на монтаж системы АПС и СОУЭ в Марковском филиале ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.

Согласно требованиям части 1 статьи 93 Федерального закона № 248-ФЗ при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение. В связи с вышеизложенным, на основании ст.89, 92, 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» просим продлить срок исполнения Предписания № 2311/011-59/56-П/ПВП от 15.12.2023 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности на срок до 01 ноября 2025 года.

Приложения:

1. Приказ от 02.10.2024 №231 «Об утверждении проектно- п сметной документации»;
2. Проектная документация Шифр 01/10-2022.СПС.СОУЭ;
3. Решение об одностороннем отказе;
4. Подтверждение подготовки к размещению процедуры.

Зам.директора по ЭВ



Е.В. Иванова