

Министерство труда и социального развития
Пермского края
государственное бюджетное
учреждение Пермского края
«ЧАЙКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
(ГБУ ПК Чайковский ДИПИ)
Юридический адрес: ул.Декабристов,5а,
г. Чайковский, Пермский край, 617766
Почтовый адрес: п. Марковский, 59,
Чайковский район, Пермский край, 617748
тел./факс (34241) 7-40-12
E-mail: chdi2006@yandex.ru
ОГРН 1025902035928, ОКПО 03157009
ИНН/КПП 5920004654/592001001

Начальнику 11 Отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по Чайковскому городскому
округу и Еловскому муниципальному
округу Управления надзорной
деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Пермскому
краю,
подполковнику внутренней службы
Киселеву Андрею Александровичу
E-mail: 11ond@59.mchs.gov.ru

30.10.2024 № 764
На № _____ от _____

Об исполнении Предписания № 2311/011-59/56-П/ПВП от 15.12.2023

11 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю с 04.12.2023 по 12.12.2023 была проведена выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов (далее - Учреждение) в филиалах, расположенных по адресам: Пермский край, Еловский муниципальный округ, п. Фаор, ул. Восточная, д. 18, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а, Пермский край, Еловский муниципальный округ, д.Мичура, ул. Советская, д. 28, Пермский край, Чайковский городской округ, п. Марковский, д. 59.

По результатам проверки Учреждению было вынесено Предписание № 2311/011-59/56-П/ПВП по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.12.2023 года (далее - Предписание), со сроком их устранения до 01.11.2024 года.

Сообщаем о выполнении следующих пунктов нарушений:

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
ЕЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ ПК ЧАЙКОВСКИЙ ДИПИ		
1.	п.1. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель на объекте защиты не проводятся ежегодные проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполнено. Приложение 1. Копия проекта на монтаж системы АПС и СОУЭ, акты ввода системы в эксплуатацию

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
2.	п.2. В полу на пути эвакуации (в дверном проеме между помещением №21 и помещением №22 согласно плану строения 1 этажа Лит. А), допущен перепад высот более 50 мм (300 мм), при этом в месте перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6. чем нарушены требования ст. 4, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.5 СГ1 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполнено. Приложение 2. Фото. Изготовлен пандус.
3.	п.3. Дверь ведущая из помещения (№21 согласно плану строения I этажа Лит. А) на лестничную клетку (№22 согласно плану строения 1 этажа Лит. А) не оборудована уплотнением в притворах, чем нарушены требования ст. 4, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполнено. Приложение 3. Фото. Обеспечено прилегание уплотнителей между дверной коробкой и дверью.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ГБУ ПК ЧАЙКОВСКИЙ ДИПИ		
4.	п.4. Отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью, либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с обозначением направления движения к источникам противопожарного водоснабжения и с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, чем нарушены требования п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполнено. Приложение 4. Фото. Установлены указатели со светоотражающей поверхностью.
5.	п.5. В помещениях (№ 56, № 97 по эксплуатации к плану 1 этажа технического паспорта здания) в местах прохода трубы из полимерных материалов через перекрытие не установлена противопожарная муфта со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим распространению пламени по этажам, чем нарушены требования ст. 4, ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполнено. Приложение 5. Фото. Установлены противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом.
6.	п.6. Запор на двери эвакуационного выхода из помещения (№ 42 по экспликация к плану 1 этажа технического паспорта здания) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа. Не обеспечено автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану, чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполнено. Приложение 6. Фото. Обеспечено открывание запоров дверей изнутри без ключа.
7.	п.7. В помещениях (№ 45, № 50, № 120, № 124 по эксплуатации к плану II этажа технического паспорта здания) в местах прохода трубы из полимерных материалов через перекрытие не установлена противопожарная муфта	Выполнено. Приложение 5. Фото. Установлены противопожарные муфты со

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
	со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим распространению пламени по этажам, чем нарушены требования ст. 4, ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	вспучивающим огнезащитным составом.
8.	п.8. Не обеспечено исправное состояние системы пожарной сигнализации, а именно: в помещении (№ 57 по эксплуатации к плану II этажа технического паспорта здания) снят дымовой пожарный извещатель, чем нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполнено. Приложение 7. Фото. Система пожарной сигнализации находится в исправном состоянии. Датчик установлен.
9.	п.9. Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а именно: в помещении (№ 23 по эксплуатации к плану II этажа технического паспорта здания) не исправен световой оповещатель «Выход», чем нарушены требования ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 5.1 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	Выполнено. Приложение 8. Фото. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в исправном состоянии. Световой оповещатель «Выход» исправен.
10.	п.10. Запоры на дверях эвакуационных выходов из зального помещения (№ 42 по экспликации к плану II этажа технического паспорта здания) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа. Не обеспечено автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану, чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполнено. Приложение 6. Фото. Обеспечено открывание запоров дверей изнутри без ключа.
11.	п.11. В помещении (№ 4 по экспликации к плану III этажа технического паспорта здания) устроена кладовая горючих материалов, при этом дверь, установленная в перегородке, не соответствует противопожарным дверям 2-го типа, чем нарушены требования ст. 4, ч. 3 ст. 88, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п. 5.2.6 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполнено. Приложение 9. Договор на установку противопожарных дверей 339 343 от 13.08.2024г.
12.	п.12. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения (№ 4 по экспликации к плану III этажа технического паспорта здания), чем нарушены требования ст. 4, ст. 27	Выполнено. Приложение 10. Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4.2 свода правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».	опасности складского помещения
13.	п.13. В помещении (№ 4 по экспликации к плану III этажа технического паспорта здания) расстояние от дымового пожарного извещателя до конструкции, выступающей от перекрытия на расстояние более 0,25 м, составляет менее 0,5 м (по факту вплотную), чем нарушены требования ст. 4, ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 6.6.36 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	Выполнено. Приложение 11. Фото. Дымовой пожарный извещатель перенесен на нормируемое расстояние.
14.	п.14. В помещение (№ 125 по экспликации к плану III этажа технического паспорта здания) допущено хранение хозяйственного инвентаря, при этом оно не защищено автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования ст. 4, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 38 приложения 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утв. постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 48 табл. 3 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	Выполнено. Приложение 12. Произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в комнате хранения хозяйственного инвентаря, помещению присвоена категория В4. В соответствии с п.5 пп.в Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 года № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», помещения категории В4 не оснащаются автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации.
15.	п.15. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения (№ 125 по экспликации к плану III этажа технического паспорта	Выполнено. Приложение 13.

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
	здания), чем нарушены требования ст. 4, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4.2 свода правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».	Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения
16.	п.16. В помещение (№ 125 по экспликации к плану III этажа технического паспорта здания) допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией, чем нарушены требования пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Выполнено приложение 16	Выполнено. Приложение 14. Фото. Защитный колпак установлен.
17.	п.17. Запор на двери эвакуационного выхода их коридора (№ 72 по экспликации к плану III этажа технического паспорта здания выходов из зального помещения), ведущего на лестничную клетку (№ 123-ФЗ по экспликации к плану III этажа технического паспорта здания) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа. Не обеспечено автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану, чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполнено. Приложение 6. Фото. Обеспечено открывание запоров дверей изнутри без ключа.
18.	п.18. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности не ниже, чем В2, ДЗ, Т2, РП2 для изделий и материалов, примененных для отделки пола на путях эвакуации в коридорах первого этажа (фактически в помещениях коридоров первого этажа для отделки пола на пути эвакуации применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности и показателями пожарной опасности), чем нарушены требования ст. 133, ч. 6 ст. 134, ст. 145, п. 10 ч. 7 ст. 146; табл. 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполнено. Приложение 15. Произведен ремонт. В коридорах первого этажа пол покрыт керамической плиткой. Плитка не относится к продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.
19.	п.19. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности не ниже, чем В2, ДЗ, Т2, РП2 для изделий и материалов, примененных для отделки пола на путях эвакуации в коридорах второго этажа (фактически в помещениях коридоров первого этажа для отделки пола на пути эвакуации применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности и показателями пожарной опасности), чем нарушены требования ст. 133, ч. 6 ст. 134, ст. 145, п. 10 ч. 7 ст. 146; табл. 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил	Выполнено. Приложение 15 – документы. Произведен ремонт. В коридорах второго этажа пол покрыт керамической плиткой. Плитка не относится к продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
	противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	
20.	п.20. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности не ниже, чем В2, ДЗ, Т2, РП2 для изделий и материалов, примененных для отделки пола на путях эвакуации в коридорах третьего этажа (фактически в помещениях коридоров первого этажа для отделки пола на пути эвакуации применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности и показателями пожарной опасности), чем нарушены требования ст. 133, ч. 6 ст. 134, ст. 145, п. 10 ч. 7 ст. 146; табл. 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполнено. Приложение 15 – документы. Произведен ремонт. В коридорах третьего этажа пол покрыт керамической плиткой. Плитка не относится к продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности
21.	п.21. Кабельные линии системы противопожарной защиты (системы обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения ею функций и эвакуации людей в безопасную зону (время составляет не менее 15 мин), при этом в проектной документации не подтверждено время эвакуации людей из здания, чем нарушены требования ст. ст. 1, 4, 6, 52, 53, 54, 82, 83, 84, 103, 104, 145, 146 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.8, п. 4.9 свода правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», п. п. 3.1, 3.2, 3.3 ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания»; Сертификат соответствия № РОСС RU.31675.04 ПКБ0.ОС42. Н002060; Протокол сертификационных испытаний от 16.04.2022 № 1225.	Выполнено. Приложение 16 Расчет пожарного риска. Произведен расчет пожарных рисков, время эвакуации людей из здания в том числе.
22.	п.22. В подвальном помещении правого крыла здания допущено устройство мастерской, чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполнено. Приложение 17 Помещение освобождено.
23.	п.23. В подвальных помещениях левого крыла здания допущено устройство складских помещений, чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Приложение 18. Копия проекта и технического плана. В соответствии с частью 5 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации эксплуатация зданий должна осуществляться в соответствии с требованиями проектной

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
		документации. В соответствии с проектом и техническим планом данное помещение является складским.
МИЧУРИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЕЛОВСКОГО ФИЛИАЛА		
24.	п.24. Допущена эксплуатация здания без проектной документации (проектная документация не представлена), чем нарушены требования п. 2.1, п. 13, п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполнено. Приложение 19 Проект имеется
25.	п.25. Огнетушитель в помещении (№ 26 согласно плана 1 этажа строения Лит. А) установлен без специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание, чем нарушены требования п. 409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполнено. Приложение 20. Фото
26.	п.26. Огнетушитель в помещении (№ 28 согласно плана 1 этажа строения Лит. А) установлен без специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание, чем нарушены требования п. 409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполнено. Приложение 20. Фото
27.	п.27. На пути эвакуации в помещении (№ 35 согласно плана 1 этажа строения Лит. А) допущено устройство, препятствующее свободной эвакуации людей (металлическая труба высотой 8 см, вмонтированная в пол), чем нарушены требования п.п «а» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполнено. Приложение 21. Фото
28.	п.28. Подвальный этаж при площади более 300 м. кв, не имеет второго эвакуационного выхода, второй эвакуационный выход через лестничную клетку (№ 12 согласно плану подвального этажа строения Лит. А) не обособлен от общей лестничной клетке здания, чем нарушены требования ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.2 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполнено. Приложение 22. Расчет пожарного риска
МАРКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ ПК ЧАЙКОВСКИЙ ДИПИ		
29.	п.29. Светильники аварийного освещения в здании не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской, чем нарушены требования п. 37 Правил	Выполнено. Приложение 23. Фото

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
	противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 7.6.8 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».	
30.	п.30. В лестничной клетке (№ 73 согласно техническому паспорту I этажа лит. А), допущено размещение оборудования (радиатора отопления), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м (1,84 м) и отсутствует ограждение радиатора отопления для предотвращения травмирования людей, чем нарушены требования ст. 4, ч. 1. ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.4.9 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Выполнено приложение 30	Выполнено. Приложение 24. Договор 339 319 от 24.07.2024
31.	п.32. Дверь, установленная в противопожарной преграде (стене 1-го типа), отделяющей пожарные отсеки (2 этаж лит. А и 2 этаж лит. Б), не соответствует дверям с пределом огнестойкости (Е1 60), чем нарушены требования ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.4.7 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	Выполнено. Приложение 9. Договор на установку противопожарных дверей 339 343 от 13.08.2024г.
32.	п.33. В лестничной клетке между 2 и 3 этажом (№ 46 согласно технического паспорта 2 этажа лит. Б), допущено размещение оборудования (радиатора отопления), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м и отсутствует ограждение радиатора отопления для предотвращения травмирования людей, чем нарушены требования ст. 4, ч. 1. ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.4.9 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Выполнено. Приложение 24. Договор 339 319 от 24.07.2024
33.	п.34. В лестничной клетке между 2 и 3 этажом (№ 47 согласно технического паспорта 2 этажа лит. Б), допущено размещение оборудования (радиатора отопления), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м и отсутствует ограждение радиатора отопления для предотвращения травмирования людей, чем нарушены требования ст. 4, ч. 1. ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от	Выполнено. Приложение 24. Договор 339 319 от 24.07.2024

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
	16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.4.9 свода правил СП 1.13130.2020	
34.	п.35. Отсутствует заполнение проема 1-го типа в противопожарной преграде (стене 1-го типа), отделяющей пожарные отсеки (2 этаж лит. Б и 2 этаж лит. В), чем нарушены требования ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.7 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	Выполнено. Приложение 9. Договор на установку противопожарных дверей 339 343 от 13.08.2024г.
35.	п.36. В лестничной клетке между 3 и техническим этажом (№ 55 согласно технического паспорта 3 этажа лит. Б), допущено размещение оборудования (радиатора отопления), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м и отсутствует ограждение радиатора отопления для предотвращения травмирования людей, чем нарушены требования ст. 4, ч. 1. ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.4.9 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Выполнено. Приложение 24. Договор 339 319 от 24.07.2024
36.	п.37. В лестничной клетке между 3 и техническим этажом (№ 56 согласно технического паспорта 3 этажа лит. Б), допущено размещение оборудования (радиатора отопления), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м и отсутствует ограждение радиатора отопления для предотвращения травмирования людей, чем нарушены требования ст. 4, ч. 1. ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.4.9 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполнено. Приложение 24. Договор 339 319 от 24.07.2024
37.	п.40. Противопожарная дверь, ведущая в помещение (№ 1 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Б), не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнением, чем нарушены требования п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполнено. Приложение 9. Договор на установку противопожарных дверей 339 343 от 13.08.2024г.
38.	п.41. Противопожарная дверь, ведущая в помещение (№ 8 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Б), не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнением, чем нарушены требования п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполнено. Приложение 9. Договор на установку противопожарных дверей 339 343 от 13.08.2024г.

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
39.	п.42. Противопожарные двери, ведущие в помещение (№ 10 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Б), не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями, чем нарушены требования п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполнено. Приложение 9. Договор на установку противопожарных дверей 339 343 от 13.08.2024г.
40.	п.43. Дверь, установленная в противопожарной преграде (стене 1-го типа), отделяющей пожарные отсеки (I этаж лит. Б и 1 этаж лит. В), не соответствует дверям с пределом огнестойкости (Е1 60), чем нарушены требования ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.4.7 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	Выполнено. Приложение 9. Договор на установку противопожарных дверей 339 343 от 13.08.2024г.
41.	п.44. Дверь, установленная в противопожарной преграде (стене 1-го типа) между коридорами (№ 55 и № 36 согласно техническому паспорту 1-го этажа лит. В), отделяющей пожарные отсеки (Ф 1.1 (ДИПИ) и Ф 3.4 (поликлиника)), не соответствует противопожарным дверям 1-го типа, чем нарушены требования ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.7 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 5.2.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».	Выполнено. Приложение 25. Помещения освобождены поликлиникой.
42.	п.50. В лестничной клетке между 1 и 2 этажом (№ 115 согласно технического паспорта 1 этажа лит. Д) допущено размещение оборудования (радиатора отопления), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м и отсутствует ограждение радиатора отопления для предотвращения травмирования людей, чем нарушены требования ст. 4, ч. 1. ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.4.9 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполнено. Приложение 24. Договор 339 319 от 24.07.2024
43.	п.51. В лестничной клетке между 1 и 2 этажом (№ 113 согласно технического паспорта 1 этажа лит. Д) допущено размещение оборудования (радиатора отопления), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м и отсутствует ограждение радиатора отопления для предотвращения травмирования людей, чем нарушены требования ст. 4, ч. 1. ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв.	Выполнено. Приложение 24. Договор 339 319 от 24.07.2024

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
	постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.4.9 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	
44.	п.52. В лестничной клетке между 1 и 2 этажом (№ 74 согласно технического паспорта 1 этажа лит. Д) допущено размещение оборудования (радиатора отопления), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м (1,86 м) и отсутствует ограждение радиатора отопления для предотвращения травмирования людей, чем нарушены требования ст. 4, ч. 1. ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.4.9 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Выполнено. Приложение 24. Договор 339 319 от 24.07.2024
45.	п.53. В лестничной клетке между 2 и 3 этажом (№ 112 согласно технического паспорта 2 этажа лит. Д) допущено размещение оборудования (радиатора отопления), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м (1,89 м) и отсутствует ограждение радиатора отопления для предотвращения травмирования людей, чем нарушены требования ст. 4, ч. 1. ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.4.9 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполнено. Приложение 24. Д оговор 339 319 от 24.07.2024
46.	п.59. В лестничной клетке между 2 и 3 этажом (№ 112 согласно технического паспорта 3 этажа лит. Д) допущено размещение оборудования (радиатора отопления), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м и отсутствует ограждение радиатора отопления для предотвращения травмирования людей, чем нарушены требования ст. 4, ч. 1. ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.4.9 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполнено. Приложение 24. Договор 339 319 от 24.07.2024
47.	п.60. В лестничной клетке между 2 и 3 этажом (№ 111 согласно технического паспорта 3 этажа лит. Д) допущено размещение оборудования (радиатора отопления), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м и отсутствует ограждение радиатора отопления для предотвращения травмирования людей, чем нарушены требования ст. 4, ч. 1. ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	Выполнено. Приложение 24. Договор 339 319 от 24.07.2024

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
	требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.4.9 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
48.	п.65. В лестничной клетке между 3 и 4 этажом (№ 112 согласно технического паспорта 4 этажа лит. Д) допущено размещение оборудования (радиатора отопления), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м и отсутствует ограждение радиатора отопления для предотвращения травмирования людей, чем нарушены требования ст. 4, ч. 1. ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.4.9 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполнено. Приложение 24. Договор 339 319 от 24.07.2024
49.	п.66. В лестничной клетке между 3 и 4 этажом (№ 113 согласно технического паспорта 4 этажа лит. Д) допущено размещение оборудования (радиатора отопления), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м и отсутствует ограждение радиатора отопления для предотвращения травмирования людей, чем нарушены требования ст. 4, ч. 1. ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.4.9 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполнено. Приложение 24. Договор 339 319 от 24.07.2024
50.	п.67. В лестничной клетке между 3 и 4 этажом (№ 111 согласно технического паспорта 4 этажа лит. Д) допущено размещение оборудования (радиатора отопления), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м и отсутствует ограждение радиатора отопления для предотвращения травмирования людей, чем нарушены требования ст. 4, ч. 1. ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.4.9 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполнено. Приложение 24. Договор 339 319 от 24.07.2024
51.	п.71. Противопожарная дверь, ведущая в помещение (№ 1 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д), не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнением, чем нарушены требования п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполнено. Приложение 9. Договор на установку противопожарных дверей 339 343 от 13.08.2024г.

№ п/п	Вид нарушения требований и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
	«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	
52.	п.74. Противопожарная дверь, ведущая в помещение (№ 15 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д), не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнением, чем нарушены требования п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполнено. Приложение 9. Договор на установку противопожарных дверей 339 343 от 13.08.2024г.
53.	п.77. Противопожарная дверь, ведущая в помещение (№ 3 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д), не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнением, чем нарушены требования п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполнено. Приложение 9. Договор на установку противопожарных дверей 339 343 от 13.08.2024г.
54.	п.80. Противопожарная дверь, ведущая в помещение (№ 14 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д), не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнением, чем нарушены требования п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполнено. Приложение 9. Договор на установку противопожарных дверей 339 343 от 13.08.2024г.
55.	п.83. Противопожарная дверь, ведущая в помещение (№ 6 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д), не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнением, чем нарушены требования п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполнено. Приложение 9. Договор на установку противопожарных дверей 339 343 от 13.08.2024г.
56.	п.86. Противопожарная дверь, ведущая в помещение (№ 8 согласно техническому паспорту технического этажа лит. Д), не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнением, чем нарушены требования п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполнено. Приложение 9. Договор на установку противопожарных дверей 339 343 от 13.08.2024г.

Просим снять с контроля вышеуказанные пункты предписания.

Приложения:

1. Копия проекта на монтаж системы АПС и СОУЭ, акты ввода системы в эксплуатацию;
2. Фото. Изготовлен пандус;
3. Фото. Обеспечено прилегание уплотнителей между дверной коробкой и дверью;
4. Фото. Установлены указатели со светоотражающей поверхностью;

5. Фото. Установлены противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом;
6. Фото. Обеспечено открывание запоров дверей изнутри без ключа;
7. Фото. Датчик установлен;
8. Фото. Световой оповещатель «Выход» исправен;
9. Договор на установку противопожарных дверей 339 343 от 13.08.2024г;
10. Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения;
11. Фото. Дымовой пожарный извещатель перенесен на нормируемое расстояние;
12. Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в комнате хранения хозяйственного инвентаря;
13. Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения;
14. Фото. Защитный колпак установлен;
15. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности;
16. Расчет пожарного риска для ЦФ;
17. Фото. Помещение освобождено;
18. Копия проекта здания и технического плана с экспликацией;
19. Копия проекта здания;
20. Фото. Огнетушители в подставках и на крепежах.
21. Фото. Труба отсутствует;
22. Расчет пожарного риска для Мичуринского отделения Еловского филиала;
23. Фото. Светильники аварийного освещения обозначены.
24. Договор 339 319 от 24.07.2024. Фото радиаторов.
25. Документы об окончании срока аренды.

Директор



С.Л. Ильина