

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«30» октября 2024 г., 59240061000207713317
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
18 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому городскому округу и
Куединскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«21» ноября 2024 г., 15 час. 00 мин. № 2410/018-59/50-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

Пермский край, г. Чернушка, ул. Красноармейская, 67а

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 30 » октября 2024 г., № 2410/018-59/50-П/ПВП, учетный номер проверки 59240061000207713317.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Мухаметзянов Ярослав Алексеевич – заместитель начальника 18 ОНДиПР по Чернушинскому ГО и Куединскому МО (заместитель главного государственного инспектора Чернушинского городского округа и Куединского муниципального округа)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. край Пермский, р-н Чернушинский, с Ананьино, ул. Полевая, Дом 2

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЧАЙКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" ИНН 5920004654, адрес регистрации юридического лица: 617766, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ЧАЙКОВСКИЙ, ДЕКАБРИСТОВ УЛ., Д. 5А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «12» ноября 2024 года, 14 час. 00 мин.

по «21» ноября 2024 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- В системе речевого оповещения предусмотрен текст не соответствующий проекту (фактически предусмотрена текстовка, содержащая слова, способные вызвать панику «...внимание пожарная тревога...») (табл. 1, п. 3 табл. 2

СП 3.13130.2009; лист 16 проекта).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

12.11.2025

2. Во встроенном гардеробе второго этажа, не закреплен к перекрытию дымовой пожарный извещатель (фактически лежит на полке) (п. 6.6.7 СП 484.1311500.2020).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

12.11.2025

3. На посту охраны, для связи приборов СПС (R3-РУБЕЖ-20П и R3-РУБЕЖ-БИУ) применены провода не в огнестойком исполнении (табл. 2 ГОСТ 31565-2012, лист 19 проекта).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

12.11.2025

4. Кабельная линия СПС и СОУЭ, прикреплена к конструкциям здания с помощью пластикового дюбеля, что не соответствует сертификату соответствия № ССБК RU.ПБ10.Н00502 от 29.05.2023, каталог Промрукав «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций

Срок устранения нарушения:

12.11.2025

5. Световые оповещатели «ВЫХОД» СОУЭ не включаются автоматически от командного сигнала, формируемого пожарной сигнализацией (п. 2.1, 3.3 СП 3.13130.2009). Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.

Срок устранения нарушения:

12.11.2025

6. В коридоре между мясным цехом и помещением хранения продуктов извещатель пожарный расположен на расстоянии менее 0,5 метров от стен (п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

12.11.2025

7. В помещении мясного цеха расстояние от извещателя пожарного до светильника составляет менее двух высот

светильника (п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

12.11.2025

8. Кабельные линии СПС и СОУЭ прикреплены к конструкциям здания с помощью металлического элемента (лента перфорированная), при этом необходимо закрепление с помощью хомута FR ПР, что не соответствует сертификату соответствия № ССБК RU.ПБ10.Н00502 от 29.05.2023, каталог Промрукав «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты».. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций

Срок устранения нарушения:

12.11.2025

9. На момент проверки предоставлен рабочий проект (исполнительная техническая документация на СПС и СОУЭ не предоставлена).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

12.11.2025

10. Допущена параллельная прокладка шлейфов СПС и СОУЭ с электрическими силовыми линиями на расстоянии менее 0,5 м., согласно рабочего проекта, Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ, расстояние между проводами и кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами предусмотрено не менее 0,5 м. (рабочий проект Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ.).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

12.11.2025

11. На объекте защиты применены кабельные линии СПС и СОУЭ без подтверждения (сохранения) работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций (сертификаты или протоколы испытаний не представлены).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций

Срок устранения нарушения:

12.11.2025

12. Линии связи СПС в пределах одного помещения, в местах подключения технических средств, на поворотах и ответвлениях не промаркированы (п. 5.4.11 ГОСТ Р 59638-2021).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:
12.11.2025


13. Кабельные линии СПС и СОУЭ в гофро-трубе, оборудование СПС и СОУЭ прикреплены к конструкциям здания с помощью скоб (однолапковая и двухлапковая) с использованием одного крепежного элемента отдельных кабельных линий и с помощью пластикового дюбеля, что не соответствует сертификату соответствия № ССБК RU.ПБ10.H00502 от 29.05.2023, каталог Промрукав «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты».. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций
Срок устранения нарушения:
 12.11.2025
14. Крепление кабельных линий СПС и СОУЭ горизонтальных участков проведено с шагом более 0,5 м., вертикальных участков более 1 м., в кабель – каналах частично отсутствует (п. 5.4.8 ГОСТ Р 59638-2021, п. 5.4.16 ГОСТ Р 59639-2021).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Срок устранения нарушения:
 12.11.2025
15. Прокладка кабельных линий связи СПС и СОУЭ выполнена в совместном кабель – канале (п. 6.6 СП 6.13130.2021). Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Срок устранения нарушения:
 12.11.2025
16. Индикаторы извещателей пожарных ориентированы не в сторону дверей помещений (п. 5.4.13 ГОСТ Р 59638-2021).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Срок устранения нарушения:
 12.11.2025
17. Маркировка смонтированных технических средств СПС не соответствует проектной рабочей документации (п. 5.4.14 ГОСТ Р 59638-2021).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Срок устранения нарушения:
 12.11.2025
18. Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы вентиляции (п. 6.24 СП 7.13130.2013).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

- Срок устранения нарушения:**
12.11.2025
19. Количество и расстановка извещателей пожарных и пожарных оповещателей смонтированы не по рабочему проекту, Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ (рабочий проект Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.
Срок устранения нарушения:
12.11.2025
20. СПС не разделена на зоны контроля (п. 5.11 СП 484.1311500.2020, рабочий проект Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Срок устранения нарушения:
12.11.2025
21. При прокладке кабельных линий СПС и СОУЭ через строительные конструкции, проходы не заделаны материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости строительной конструкции (п. 5.4.7 ГОСТ Р 59638-2021, п. 5.4.14 ГОСТ Р 59639-2021).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 15 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.
Срок устранения нарушения:
12.11.2025
22. Не обеспечен автоматический контроль целостности линий связи СОУЭ и контроль исправности линий связи СПС (п. 7.2 ГОСТ Р 59638-2021, п. 7.2 ГОСТ Р 59639-2021).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Срок устранения нарушения:
12.11.2025
23. Не передан 10 % резерв оборудования СПС и СОУЭ, при этом рабочим проектом, Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ, предусмотрена передача 10 % резерва оборудования СПС и СОУЭ (рабочий проект Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ).. Место выявления нарушения: с. Ананьино, ул. Полевая, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.
Срок устранения нарушения:
12.11.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника 18 ОНДиПР по Чернушинскому ГО и Куединскому МО (заместитель главного государственного инспектора Чернушинского городского округа и Куединского муниципального округа) Мухаметзянов Ярослав Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Мухаметзянов Ярослав Алексеевич - Заместитель начальника 18 ОНДиПР по Чернушинскому ГО и Куединскому МО (заместитель главного государственного инспектора Чернушинского городского округа и Куединского муниципального округа), телефон: 83426148145, e-mail: 18ond@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

