

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Пермскому краю
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, дом 53а, тел. 10-42-39, 10-43-69
11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому и
Еловскому муниципальным районам
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 23, тел. 6-00-91

Предписание № 83/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевому государственному автономному стационарному учреждению социального обслуживания населения «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Во исполнение распоряжений начальника 11 ОНПР по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю от «29» сентября 2017 года № 67, от «30» августа 2017 года № 83, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «15» сентября 2017 года с 11 ч 00 мин до 15 ч 00 мин, «20» сентября 2017 года с 10 ч 30 мин до 13 ч 30 мин, «22» сентября 2017 года с 10 ч 45 мин до 11 ч 45 мин, «29» сентября 2017 года с 15 ч 45 мин до 16 ч 45 мин, «19» октября 2017 года с 10 ч 00 мин до 13 ч 00 мин, «20» октября 2017 года с 10 ч 30 мин до 13 ч 30 мин, «27» октября 2017 года с 14 ч 45 мин до 16 ч 45 мин проведена плановая, выездная проверка по адресам: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а; Чайковский район, пгт. Марковский, д. 59; Еловский район, д. Мичура, ул. Советская, д. 28; п. Фаор, ул. Восточная, д. 18 заместителем главного государственного инспектора Чайковского и Еловского муниципальных районов Пермского края по пожарному надзору капитаном внутренней службы Киселевым А.А., государственным инспектором Чайковского и Еловского муниципальных районов Пермского края по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Васёвым Д.В., совместно с директором КГАСУСОН «Чайковский ДИПИ» Шумкиным А.В., инженером по ОТ и ППБ КГАСУСОН «Чайковский ДИПИ» Доберман О.Ю., руководителем Марковского ГПЦ – филиала КГАСУСОН «Чайковский ДИПИ» Пешинной Г.А., и.о. руководителя Чайковского ДИПИ – филиала КГАСУСОН «Чайковский ДИПИ» Меньковой Т.Ф., руководителем Еловского ПНИ – филиала КГАСУСОН «Чайковский ДИПИ» Крылосовым А.Ф.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Мичуринский ПНИ, д. Мичура, ул. Советская, д. 28				
1.	Не проведена обработка огнезащитными составами деревянных чердачных конструкций (стропил, обрешетки) (основание: заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому краю от 16.10.2017 № 204-3-6/Д/1).	п. 5.4.5 СП 2.13.130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». п. 21 Правил противопожарного режима в РФ.	01.12.2018	

08 12 2017
 6х ~ 489

2.	Люк для выхода на чердак из лестничной клетки не соответствует по пределу огнестойкости противопожарному люку 2-го типа (не менее EI 30).	п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.12.2018	
3.	Двери кладовых (№ 15, № 16 согласно экспликации к плану подвального этажа технического паспорта здания, № 36 согласно экспликации к плану первого этажа технического паспорта здания) не соответствует по пределу огнестойкости противопожарным дверям 2-го типа (не менее EI 30).	п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.12.2018	
4.	Не обеспечено наличие на дверях кладовых (№ 15, № 16 согласно экспликации к плану подвального этажа технического паспорта здания, № 36 согласно экспликации к плану первого этажа технического паспорта здания) обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ.	01.12.2018	
5.	Нарушена целостность конструкции лестничного марша, ведущего из теплопункта в подвальном этаже наружу.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ.	01.12.2018	
6.	В здании объемом более 5000 м ³ (объем здания, согласно технического паспорта здания, составляет 7298 м ³) не устроен внутренний противопожарный водопровод.	п. 4.4.1, табл. 1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».	01.12.2018	
7.	При использовании канализационных труб из полимерных материалов в подвальном этаже, холле первого этажа и душевой	п. 4.23 СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».	01.12.2018	

	комнате в местах прохода данных труб через перекрытия не установлены противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам.			
Еловский ПНИ, п. Фаор, ул. Восточная, д. 18				
Жилой корпус				
8.	В 2016 году не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций крыши.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ.	01.12.2018	
9.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из коридора первого этажа наружу через тамбур (№ 31 по экспликации к плану I этажа технического паспорта), в свету менее 0,8 м (составляет 0,76 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы». п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.12.2018	
10.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из коридора первого этажа наружу через тамбур (№ 21 по экспликации к плану I этажа технического паспорта), в свету менее 0,8 м (составляет 0,79 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы». п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.12.2018	
11.	Нарушена целостность ступеней крыльца у выхода из тамбура (№ 21 по экспликации к плану I этажа технического паспорта) непосредственно наружу.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ.		
Пристрой к жилому корпусу (изолятор)				
12.	Люки, через которые предусмотрены выходы на чердак из лестничных клеток, не соответствует по пределу огнестойкости противопожарным люкам 2-го типа (не менее EI 30).	п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.12.2018	
Административное здание				
13.	На дверях помещений складского назначения (№ 10-15 по экспликации к плану I этажа технического паспорта) не обеспечено обозначение их категорий по	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ.	01.12.2018	

	взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».			
14.	В здании допущена эксплуатация пожарных шкафов, выполненных из горючих материалов.	п. 5.6 ГОСТ Р 51844-2001 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний». п. 5.13, п. 5.22.2 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний». ч. 4 ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.12.2018	
15.	Допущено размещение складских помещений на первом этаже: - (№ 2, № 91, № 92 по экспликации к плану I этажа технического паспорта); - вещевой склад; - склад моющих средств; - продуктовый склад, при этом заполнение проемов (двери) в перегородках, не соответствует противопожарным дверям 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 30).	п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». п. 7.4, п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п. 1, п. 2, п. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.12.2018	
16.	Дверь в перегородке, отделяющей помещение электроцитовой от общего коридора, не соответствует дверям 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 30).	п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». п. 7.4, п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п. 1, п. 2, п. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о		

		требованиях пожарной безопасности».		
17.	Люк, через который предусмотрен выход из лестничной клетки (№ 1 по экспликации к плану III этажа технического паспорта) на чердак, не соответствует по пределу огнестойкости противопожарному люку 2-го типа.	п. 2.10 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы». п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.12.2018	
18.	В коридоре третьего этажа на эвакуационном пути для отделки стен применен горючий материал (декоративные панели) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ч. 6 ст. 134, табл. 28, ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 1.8 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы». п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.12.2018	
19.	В зальном помещении (столовая), вместимостью более 15 человек, но не более 300 человек, для отделки стен применен материал (декоративные панели) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1.	ч. 6 ст. 134, табл. 29, ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	01.12.2018	
20.	На третьем этаже административного здания допущено размещение помещений со спальными местами (комнаты для проживания клиентов), при этом данные помещения не отделены от части здания административного назначения противопожарными стенами не ниже 2-го типа и противопожарными перекрытиями не ниже 3-го типа.	п. 5.2.4, п. 5.2.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п. 5.2.2.2 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.12.2018	
21.	В 2016 году не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ.	01.12.2018	

	конструкций веранды и строительных конструкций крыши с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.			
22.	Подвал, с размещенными в нем помещениями складского назначения (категория ВЗ по пожарной и взрывопожарной опасности), с хранением горючих материалов, не оборудован системой автоматической пожарной сигнализацией.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 5.1 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». п. 5.1 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.12.2018	
23.	Подвал, с размещенными в нем помещениями складского назначения (категория ВЗ по пожарной и взрывопожарной опасности), с хранением горючих материалов, не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. раздел 5, п. 15, п. 20 табл. 2 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях». раздел 7, п. 16, п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.12.2018	
24.	Продуктовый склад № 90 на первом этаже, с не обозначенной категорией по пожарной и взрывопожарной опасности, не оборудован системой автоматической пожарной сигнализацией.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». п. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.12.2018	

25.	Помещение складского назначения на первом этаже (№ 2 по экспликации к плану I этажа технического паспорта), с не обозначенной категорией по пожарной и взрывопожарной опасности, не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». п. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.12.2018	
Котельная				
26.	Помещения котельной, кроме помещений административно-бытового назначения, не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 4, п. 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». п. А.4, п. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.12.2018	
Гаражи (Лнг. Е1)				
27.	В 2016 году не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций крыши, с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ.	01.12.2018	
Марковский ГПЦ, п. Марковский, д. 59				
28.	При срабатывании пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации в административной части здания не включается	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 3.3 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в	01.12.2018	

	система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в жилой части здания.	зданиях и сооружениях». п. 14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».		
29.	При срабатывании пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации в жилой части здания не включается система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административной части здания, в техническом этаже здания.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 3.3 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». п. 14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.12.2018	
30.	При срабатывании пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации блоков индикации № 21, 22, 24 не включается система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 3.3 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». п. 14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.12.2018	
31.	Электроснабжение систем противопожарной защиты здания не обеспечивается от трех независимых взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять автономные электрогенераторы.	ч. 1 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 15.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.12.2018	

32.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА: - 2 этаж – уровень звука в диапазоне от 53-73 дБА; - 3 этаж – уровень звука в диапазоне от 55-67 дБА; - 4 этаж – уровень звука в диапазоне от 65-72 дБА.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 4.1, п. 4.8, п. 3 табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п. 3.14, п. 3.22 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	01.12.2018	
33.	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем подачи воздуха в лифтовые холлы в подвальном этаже.	п. 63 Правил противопожарного режима в РФ	01.12.2018	
34.	Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции (системы подачи воздуха в лифтовые холлы в подвальном этаже) не осуществляется в автоматическом режиме (от автоматической пожарной сигнализации).	п. 14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». п. 7.19 Свода правил СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 7.20 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.12.2018	
35.	Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из коридора без естественного проветривания при пожаре № 88 на первом этаже (по техническому паспорту здания лит. Д).	п. 8.2 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». п. 7.2 Свода правил СП 7.13130.2009. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». п. 7.2 Свода правил СП 7.13130.2013. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	01.12.2018	
36.	При требуемом 3-м типе оповещения в здании на 4 этаже в системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре применен звуковой способ оповещения вместо речевого.	табл. 1, 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» табл. 1, 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.12.2018	

37.	При замене труб дождевой канализации на полимерные на 4 этаже в складском помещении, в месте прохода дождевой канализации, через перекрытия, не установлены противопожарные муфты со всучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам.	п. 4.23 СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».	01.12.2018	
38.	Люки, через которые предусмотрены выходы на кровлю, не соответствует по пределу огнестойкости противопожарным люкам 2-го типа (не менее EI 30).	п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.12.2018	
39.	На 2 этаже помещения, предназначенные для хранения уборочного инвентаря, моющих и чистящих средств, не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». п. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». п. 61 Правил противопожарного режима в РФ.	01.12.2018	
40.	Допущено размещение складских помещений: - на 2 этаже в мужском блоке (кладовая чистого белья); - на 2 этаже (4 пост) (кладовая верхней одежды); - на 2 этаже (4 пост) (кладовая чистой одежды); - на 1 этаже (ПКО) помещения кастелянши, при этом заполнение проемов (двери) в перегородках, не соответствует дверям с пределом огнестойкости не менее EI 30.	п. 7.4, п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п. 1, п. 2, п. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.12.2018	
41.	На 2 этаже (ПКО) помещения, предназначенные для хранения чистого белья, не оборудованы системой	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и	01.12.2018	

	автоматической пожарной сигнализации.	оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». п. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».		
42.	На 1 этаже (ПКО) помещение гардероба не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». п. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.12.2018	
43.	На первом этаже ширина в свету эвакуационных выходов из лестничных клеток (по техническому паспорту здания: лит. д, лит. д2, лит. д1, лит. б2) в тамбур, менее 1,35 м (составляет 1,25 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. п. 4.2.5, 5.2.5 Свода правил СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.12.2018	
44.	Ширина в свету эвакуационного выхода (по техническому паспорту здания лит, б1) наружу менее 1,35 м (составляет 1,25 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. п. 4.2.5, 5.2.5 Свода правил СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.12.2018	
45.	Зазор между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей здания (кроме лестничного марша 1 этажа лит. Д технического паспорта (ПКО)), менее 75 мм.	п. 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 8.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.12.2018	
46.	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а именно: при срабатывании дымовых пожарных извещателей,	п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». п. 61 Правил противопожарного	01.12.2018	

	ручных пожарный извещателей в коридоре подвального этажа, ведущего в столовую, в помещениях столовой, автоматическая пожарная сигнализация не формирует командный импульс для включения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в вышеуказанных помещениях.	режима в РФ.		
47.	Помещение электроцитовой № 6 (согласно технического паспорта здания лит. Б) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	п. А.4 прил. А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.12.2018	
48.	У лестницы для сообщения между подвальным этажом и первым этажом № 5 (согласно технического паспорта здания подвального этажа лит. Б) не устроен на одном из входов (выходов) тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре.	п. 4.26 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.12.2018	
49.	Зал № 15 (согласно технического паспорта здания подвального этажа лит. Д) оборудован тепловыми пожарными извещателями, вместо требуемых дымовых пожарных извещателей.	п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». п. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.12.2018	
Чайковский ДИИИ, ул. Декабристов, д. 5а				
50.	На первом этаже в помещениях (№ 44-59 по экспликации к плану 1 этажа технического паспорта) звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 4.1, п. 4.8, п. 3 табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п. 3.14, п. 3.22 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления	01.12.2018	

		эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»		
51.	Подвальные помещения не защищены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 3 табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п. 11 табл. 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	01.12.2018	
52.	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а именно: при срабатывании дымовых пожарных извещателей, ручных пожарный извещателей в помещениях мужского изолятора, автоматическая пожарная сигнализация не формирует командный импульс для включения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в вышеуказанных помещениях.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 3.3 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.12.2018	
53.	На втором этаже кабинет № 201 не защищен системой автоматической пожарной сигнализацией.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». п. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.12.2018	
54.	На втором этаже комната кризисного отделения не защищена системой автоматической пожарной сигнализацией.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». п. 38 табл. А.3 Приложения А СП	01.12.2018	

		5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».		
55.	В вестибюле второго этажа на эвакуационном пути для отделки потолка применен горючий материал (натяжной потолок) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ч. 6 ст. 134, табл. 28, ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 1.8 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы». п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.12.2018	
56.	На 3 этаже в 1 и 2 корпусах не во всех спальнях звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают уровень звука, не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума во всех защищаемых помещениях (не менее 70 дБА)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 3.16 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». п. 6.3, пп. 4 табл. 3 «Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96»	01.12.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор II ОНПР по Чайковскому и
Еловскому муниципальным районам
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю
Васёв Д.В.

08" 12 2017г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

08" декабря 2017г.



(подпись)

М.Л.П.

Д.В. Васёв

(должность, фамилия, инициалы)